

แบบสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)

ประจำเดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ
1	องค์การบริหารน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		๒๑,๕๑๐-๗๖	✓	✓
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	๔๑,๖๐๐	✓	✓
3	เทศบาลตำบล สิงห์บุรี	กิจการประเภท ก	แอคติเวตเต็ดสลัดจ์	๒,๖๕๕	✓	✓
4	หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบเติมอากาศ	๒๘๑	✓	✓

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวม
(นายมนัส วาศกร)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า