

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)

ประจำเดือน.....๒๕๖๑ พ.ศ.....๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
1	องค์การจัดการน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		๒2,1๒๕.4๒	✓		✓
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	49๖๐๐	✓		✓
3	เทศบาลตำบล สิงห์บุรี	กิจการประมง ก	แอคติเวตเตดสลัดจ์	2,๖39	✓		✓
4	หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานีบริการน้ำมันเชลล์	ระบบเติมอากาศ	294.๖	✓		✓

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวม

(นายมนัส วาศุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า