

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)

ประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ	ผู้ตกทอด
1	องค์การบริหารน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		๕๕,๐๐๐.๕๔	✓		✓
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	๔๐,๖๐๐	✓		✓
3	เทศบาลตำบล สิงห์บุรี	กิจการประเภท ก	แอควีแควตเตดสลัดจ์	๒,๔๙๑	✓		✓
4	หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบเติมอากาศ	๒๘๑	✓		✓

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวม

(นายมนัส วาศุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า