

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)

ประจำเดือน.....*พฤษภาคม*.....พ.ศ.....*๕๕๖๐*.....

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
1	องค์การบริหารน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน					
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	๖3,47๑.52	✓		✓
3	เทศบาลตำบล สาขาสิงห์บุรี	กิจการประเภท ก	แอคติเวตเตดสลัดจ์	๕,๖3๗	✓		✓
4	หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบเติมอากาศ	๒๗4.๖	✓		✓

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รวบรวม

(นายมนัส วาศุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า