

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)
 ประจำเดือน August พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	องค์การบริหารน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		44,357.04	✓		✓
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	48,000	✓		✓
3	เทศบาลตำบล สิงห์บุรี	กิจการประเภท ก	แอคทีเวตเตดสลัดจ์	2,606	✓		✓
4	หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบเติมอากาศ	222.6	✓		✓

ลงชื่อ..........ผู้รวบรวม
 (นายมนัส วาศุกรี)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า