

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)

ประจำเดือน.....^๗.....พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	ชื่อเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทแหล่งกำเนิด	ชนิดของระบบบำบัด	ปริมาณการระบายน้ำทิ้ง		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
				จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
1	องค์การบริหารน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		๕๓,๐๕๐.๕๖	✓		✓
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ระบบบำบัดแบบชีวภาพ	4๑,๖๐๐	✓		✓
3	เทศบาลตำบล สิงห์บุรี	กิจการประเภท ก	แอคติเวตเต็ดสลิudge	2,1๓๑	✓		✓
4	หจก. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี	สถานีบริการน้ำมันเชลล์เพตโร	ระบบเติมอากาศ	2๖4.๕	✓		✓

ลงชื่อ.....^๗.....ผู้รวบรวม

(นายมนัส วาศุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า